

	<b>PIANO D'ISPEZIONE MENSILE</b> <i>Ai sensi all'art. 12 comma 1 lettera e) del. AEEGSI  574/2013/R/gas e s.m.i.</i>	
	Comune di <b>Castelmarte</b>	ID impianto <b>113945</b>
<i>Impianto:</i>	<b>Canzo-Asso</b>	<i>mese:</i> <b>AGOSTO 2016</b>
<i>Rete interrata ispezionata in Bassa Pressione:</i>	metri	<b>2591,66</b>
<i>Impianto di derivazione d'utenza parte interrata:</i>	metri	<b>777</b>
<i>Rete interrata ispezionata in Media Pressione:</i>	metri	<b>596</b>
<b>Via/Strada/Piazza</b>	<b>MP</b>	<b>BP</b>
SAN ROCCO		X
LAMBRO		X
MARCITE		X
MAR ROSSO		X
POZZO		X
GERA		X
RAVELLA	X	X
PRA' VEDES		X
CA' NOVA		X
CA' BIANCA		X