

	PIANO D'ISPEZIONE MENSILE Ai sensi all'art. 12 comma 1 lettera e) del. AEEGSI 574/2013/R/gas e s.m.i.		
	Comune di Rezzago		ID impianto 113945
Impianto:	Canzo-Asso	mese:	AGOSTO 2016
<hr/>			
<i>Rete interrata ispezionata in Bassa Pressione:</i>	metri	2539	
<i>Impianto di derivazione d'utenza parte interrata:</i>	metri	762	
<i>Rete interrata ispezionata in Media Pressione:</i>	metri	1508	
<hr/>			
Via/Strada/Piazza	MP	BP	
<i>BINDA</i>		<i>x</i>	
<i>PER ENCO</i>		<i>x</i>	
<i>GORIZIA</i>		<i>x</i>	
<i>SANTA VALERIA</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>PER ASSO</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>PER LA FOLA</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	