



**PIANO D'ISPEZIONE MENSILE**  
Ai sensi all'art. 12 comma 1 lettera e) del. AEEGSI  
574/2013/R/gas e s.m.i.

Comune di	Codice impianto distribuzione
<b>Barni</b>	<b>113945</b>

Impianto:	<b>Canzo-Asso</b>	mese:	<b>GIUGNO 2015</b>
-----------	-------------------	-------	--------------------

Rete interrata ispezionata in Bassa Pressione:	metri	3673
Impianto di derivazione d'utenza parte interrata:	metri	1102
Rete interrata ispezionata in Media Pressione:	metri	2565

Via/Strada/Piazza	MP	BP	data
COLOMBO		x	10-giu-15
ADUA		x	10-giu-15
LUBERT		x	10-giu-15
AI CAMPI		x	10-giu-15
BOLGERI		x	10-giu-15
BATTISTI		x	10-giu-15
ANDREOLETTI		x	10-giu-15
MONTE GRAPPA		x	10-giu-15
VOLTA	x	x	10-giu-15
MADONNA PELLEGRINA		x	10-giu-15
S.ROCCO		x	10-giu-15
PADRE VINCENZO		x	10-giu-15
COLOMBO	x	x	10-giu-15
VICOLO FORI		x	10-giu-15