

PIANO D'ISPEZIONE MENSILE

Ai sensi all'art. 12 comma 1 lettera e) del. AEEGSI/574/2013/R/gas e s.m.i.

Comune di	ID impianto
Castelmarte	113945

Impianto:	Canzo - Asso	mese:	SETTEMBRE 2017
-----------	---------------------	-------	-----------------------

Rete interrata ispezionata in Bassa Pressione:	metri	2591,66
Impianto di derivazione d'utenza parte interrata:	metri	777,50
Rete interrata ispezionata in Media Pressione:	metri	595,78

<i>Via/Strada/Piazza</i>	<i>RETE MP</i>	<i>RETE BP</i>	<i>DERIVAZIONI D'UTENZA PARTI INTERRATE</i>
CA' BIANCA		X	X
LAMBRO		X	X
MAR ROSSO		X	X
MARCITE		X	X
POZZO		X	X
RAVELLA	X	X	X
SAN ROCCO		X	X