



**PIANO D'ISPEZIONE MENSILE**  
Ai sensi all'art. 12 comma 1 lettera e) del. AEEGSI  
574/2013/R/gas e s.m.i.

Comune di	Codice impianto distribuzione
<b>Castelmarte</b>	<b>113945</b>

Impianto:	<b>Canzo-Asso</b>	mese:	<b>GIUGNO 2015</b>
-----------	-------------------	-------	--------------------

<b>Rete interrata ispezionata in Bassa Pressione:</b>	metri	<b>2496</b>
<b>Impianto di derivazione d'utenza parte interrata:</b>	metri	<b>749</b>
<b>Rete interrata ispezionata in Media Pressione:</b>	metri	<b>595</b>

<b>Via/Strada/Piazza</b>	<b>MP</b>	<b>BP</b>	<b>data</b>
<i>SAN ROCCO</i>		<i>x</i>	<i>10-giu-15</i>
<i>LAMBRO</i>		<i>x</i>	<i>10-giu-15</i>
<i>MARCITE</i>		<i>x</i>	<i>10-giu-15</i>
<i>MAR ROSSO</i>		<i>x</i>	<i>10-giu-15</i>
<i>POZZO</i>		<i>x</i>	<i>10-giu-15</i>
<i>GERA</i>		<i>x</i>	<i>10-giu-15</i>
<i>RAVELLA</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>10-giu-15</i>
<i>PRA' VEDES</i>		<i>x</i>	<i>10-giu-15</i>
<i>CA' NOVA</i>		<i>x</i>	<i>10-giu-15</i>
<i>CA' BIANCA</i>		<i>x</i>	<i>10-giu-15</i>